

## WV2ZZZ2KZGX022385 Volkswagen Caddy

---

мая 26, 2022 17:05 PM

**From:** Dimon Wenc <dimonwenc88@gmail.com>

**To:** "sanyczgrodno@yandex.by" <sanyczgrodno@yandex.by>  
OBDeleven лог

Дата: 2022-05-26 17:05

ВИН:: WV2ZZZ2KZGX022385

Машина: Volkswagen Caddy

Год: 2016

Двигатель: CPWA

Пробег: 170630 KM

---

### 01 Электроника двигателя

Описание системы: R4 1.4l CSI

Номер программы: 04E906027AB

Версия программы: 2447

Hardware номер: 04E907309AK

Версия блока управления: H21

ODX имя: EV\_ECM14CSI01104E906027AB

Версия ODX: 001005

Длинное кодирование: 00190032232415080000

Коды ошибок:

P164A00 - Датчик давления масла недостоверный сигнал  
спорадически (время от времени)

U112300 - Шина данных: полученное неправильное значение  
спорадически (время от времени)

U101700 - Блок управления ABS, тормозной системы опросить регистратор событий  
спорадически (время от времени)

P026A00 - Интеркулер слишком низкая эффективность  
спорадически (время от времени)

P227000 - Лямбда-зонд 2, ряд 1 сигнал переобеднения смеси  
спорадически (время от времени)

P336100 - Режим работы на газе обнаружены пропуски воспламенения  
спорадически (время от времени)

P336200 - Работа на газе, цилиндр.1 обнаружены пропуски воспламенения  
спорадически (время от времени)

P336400 - Работа на газе, цилиндр.3 обнаружены пропуски воспламенения  
спорадически (время от времени)

---

### 03 Электроника тормозной системы

Описание системы: ESC

Номер программы: 7E 0907379P

Версия программы: 0132  
Hardware номер: 7E 0907379M  
Версия блока управления: H05  
Серийный номер: 42035000000011  
ODX имя: EV\_Brake1ESCCONTIVN75XGP2  
Версия ODX: 011001  
Длинное кодирование: 1079429B9364A 4800878427EC98725D378F100

Коды ошибок:

C102DF0 - Предупреждение о падении давления в шине потеря давления  
спорадически (время от времени)  
Date: 2063-12-27 10:59:08  
Mileage: 161012 km  
Приоритетность: 3  
Счётчик возникновения ошибки: 4  
Индекс забывания: 24  
Freezeframes: 0000801812000006CF2AFF 600090002003600FA000000

---

#### 04 Датчик угла поворота рулевого колеса

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

#### 08 Электроника отопителя и климатической установки

Описание системы: AC Manuell  
Номер программы: 1K 8907426AC  
Версия программы: 0808  
Hardware номер: 1K 8907426AC  
Версия блока управления: H20  
ODX имя: EV\_ACManueBHBVW36X  
Версия ODX: A01010  
Длинное кодирование: 0010004003

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

#### 09 Блок управления бортовой сети

Описание системы: BCM PQ35 M+  
Номер программы: 5K 0937086AA  
Версия программы: 0184  
Hardware номер: 5K 0937086AA  
Версия блока управления: 122  
Длинное кодирование: 611A0A3A 8025086F 088800809400096C03D 50008426D8D20E  
48487000041

Подсистемы:

Описание системы: Wischer 02071  
Номер программы: 1T 1955119A

Версия программы: 0512  
Версия блока управления: 27  
Длинное кодирование: 009795

Описание системы: RLS 310715 03  
Номер программы: 5K 7955559B  
Версия программы: 0059  
Версия блока управления: 37  
Длинное кодирование: 0228DD

Коды ошибок:  
Ошибок не найдено

---

## 10 Парковочный ассистент 2

Описание системы: PARKHILFE 4K  
Номер программы: 1K 8919465  
Версия программы: 0479  
Hardware номер: 5Q 0919283  
Версия блока управления: H10  
Серийный номер: 39231512802438  
ODX имя: EV\_EPHVA14VW364GP00  
Версия ODX: 001006  
Длинное кодирование: 0001050001

Коды ошибок:  
Ошибок не найдено

---

## 13 Адаптивный круиз-контроль

Описание системы: ACC Bosch PQx  
Номер программы: 7N 0907572A  
Версия программы: 0111  
Hardware номер: 7N 0907572  
Версия блока управления: H03  
Серийный номер: 20071577090814  
ODX имя: EV\_ACCBEGVW361  
Версия ODX: 001004  
Длинное кодирование: 00000000FE0339

Коды ошибок:  
Ошибок не найдено

---

## 15 Подушки безопасности

Описание системы: VW10Airbag00G  
Номер программы: 2K 5959655A  
Версия программы: 0016  
Hardware номер: 2K 5959655A  
Версия блока управления: 008  
Серийный номер: 003QX0009DB9  
ODX имя: EV\_AirbaVW10BPAVW12X



Длинное кодирование: 357430

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

## 25 Иммобилайзер

Описание системы: IMMO

Номер программы: 5K 0953234

Версия программы: 1009

Hardware номер: 5K 0953234

Версия блока управления: H04

Серийный номер: 00000000000000

ODX имя: EV\_Immo\_UDS\_VDD\_RM09

Версия ODX: A03710

Длинное кодирование: 000000

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

## 42 Электронное оборудование двери водителя

Описание системы: Tuer-SG 009

Номер программы: 2K 5959701

Версия программы: 2143

Hardware номер: 2K 5959701

Кодирование: 0132144

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

## 44 Усилитель рулевого управления

Описание системы: EPS\_ZFLS Kl. 314

Номер программы: 1K 0909144R

Версия программы: 3501

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

## 46 Центральный модуль систем комфорта

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

## 4C Контроль давления в шинах 2

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---

## 52 Электронное оборудование двери переднего пассажира

Описание системы: Tuer-SG 009  
Номер программы: 2K 5959702  
Версия программы: 2143  
Hardware номер: 2K 5959702  
Кодирование: 0132144

Коды ошибок:  
Ошибок не найдено

---

## 5F Электронная информационная система 1

Описание системы: MU-S-N-ER  
Номер программы: 5C 0035680B  
Версия программы: 0241  
Hardware номер: 5C 0035680B  
Версия блока управления: H20  
Серийный номер: VWZAZ2R 8751349  
ODX имя: EV\_MUStd4CTSAT  
Версия ODX: 001022  
Длинное кодирование: 06330701BE 00000011110001000808001F 01008400200100CF

Коды ошибок:  
B111913 - Радиоантенна 1 обрыв цепи  
статически (постоянно)  
Date: 2047-12-28 12:13:07  
Mileage: 148039 km  
Приоритетность: 6  
Счётчик возникновения ошибки: 1  
Индекс забывания: 118  
Динамические параметрические условия: 028679182C 00000000  
B111A13 - Радиоантенна 2 обрыв цепи  
статически (постоянно)  
Date: 2047-12-28 12:13:07  
Mileage: 148039 km  
Приоритетность: 6  
Счётчик возникновения ошибки: 30  
Индекс забывания: 204  
Динамические параметрические условия: 028679182D 00000000

---

## 61 Управление АКБ

Описание системы: Batt.regelung  
Номер программы: 7N 0907534  
Версия программы: 1674  
Hardware номер: 7N 0907530AN  
Версия блока управления: H56  
Серийный номер: 140715F 1001063

Длинное кодирование: 032F7856

Подсистемы:

Описание системы: J367-BDM

Номер программы: 1K 0915181H

Версия программы: 0180

Версия блока управления: H07

Серийный номер: 32190K 37191495508437

Коды ошибок:

Ошибок не найдено

---



